

# Protokoll zur Fahrgestell und Unterbodenüberprüfung



Durchgeführt am: 25.03.2025

Kennzeichen:	I.O.	Verschlissen	Defekt
An ihrem Fahrzeug wurden folgende Punkte überprüft und gewartet und gepflegt:			
Bremsbeläge geprüft			
Bremsmechanik geprüft und eingestellt			
Gleitstellen gefettet	✓		
Bremstrommeln geprüft			
Bremsseile und Gestänge (gefettet)	✓		
Radlager geprüft			✗
Abdichtung, Staubkappen der Radlager prüfen	✓		
Befestigung der Achse geprüft (Drehstabfedern abgeschmiert)	✓		
Stoßdämpfer auf Dichtigkeit, Befestigung und Funktion geprüft			✗
Reifendruck eingestellt: <b>LINKS: <u>4,5</u> BAR; RECHTS <u>4,5</u> BAR</b>	✓		
Reifenprofil geprüft: <b>LINKS: <u>8,5</u> mm RECHTS: <u>8,5</u> mm</b>	✓		
Reifen auf Alterung und auf Schäden überprüft <i>6 Jahre alt</i>	✓		
Radbolzen Anzugsmoment eingestellt <i>120 Nm</i>	✓		
Schraubverbindungen am Rahmen geprüft	✓		
Rahmen auf Risse und Beschädigungen geprüft	✓		
Anhängerkupplung auf Funktion und Spiel geprüft	✓		
Auflaufeinrichtung abgeschmiert	✓		
Reibbeläge AKS überprüft	✓		
Stützrad auf Befestigung und Funktion geprüft	✓		
Abreißseil auf Beschädigungen überprüft	✓		✗
Unterboden auf Beschädigungen und Versiegelung geprüft	✓		
ggf. Schadstellen in der Versiegelung beseitigt	✓		

Unterschrift Monteur: *[Signature]*

Nächste empfohlene Prüfung: 03127